



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

Chambre 2

Le sol est recouvert de parquet flottant en bon état.

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture en bon état.

L'éclairage artificiel est assuré par un point lumineux au plafond.

L'éclairage naturel est assuré par une porte fenêtre à un battant PVC, double vitrage en bon état.

Elle est pourvue d'un store enrouleur manuel en PVC en bon état.

La chambre est chauffée par un radiateur.

La porte d'accès à un battant est en bon état.



1.



2.



3.



4.



5.



6.

Wc

Le sol est recouvert de carrelage en bon état.


Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture en bon état.

L'éclairage artificiel est assuré par un point lumineux au plafond.

Le WC type cuvette à l'anglaise est en bon état.

Une VMC est présente en partie haute.

La porte d'accès à un battant est en bon état.



1.




2.



3.



4.



5.

Salle de bains

Le sol est recouvert de carrelage en bon état.

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture en bon état.