

**Bertrand
TRUTTMANN**



Jean-Baptiste
NICOLAS

Stéphanie
MORICE

46, Avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE

constat@act94.com

01.49.87.08.05

Site web: <http://www.dtn-huissiers.fr>



PROCES VERBAL DE DESCRIPTION

Article 35 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 modifié par décret n°2009-160 du 12 février 2009

**L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE ET LE
ONZE OCTOBRE
DE 9H30 A 10H40**

A LA REQUETE DE :

La SOCIETE CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est 50 Boulevard Sébastopol - 75003 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

Pour qui domicile est élu :



ENTREE

Le sol est recouvert de carrelage, en bon état d'usage,
Les murs sont recouverts de peinture, en bon état d'usage,
Le plafond est recouvert de peinture, en état d'usage, s'écaille.

Cet espace est équipé :

- D'un interphone, sonnette, serrure
- D'un éclairage plafonnier
- D'un placard mural

WC

Porte face gauche :

Le sol est recouvert de carrelage, en bon état d'usage,
Les murs sont recouverts de peinture, en bon état d'usage,
Le plafond est recouvert de peinture en bon état d'usage

Cet espace est équipé :

- D'un lave mains,
- D'un ballon d'eau chaude,
- D'un éclairage au plafond
- D'une cuvette WC avec chasse d'eau encastrée

CUISINE

Porte face droite :

Le sol est recouvert de carrelage, en bon état,
Les murs sont recouverts de peinture, en bon état d'usage.
Le plafond est recouvert de peinture en bon état d'usage avec quelques fissures

Cet espace est équipé :

- D'un évier plastique, sur placard, avec protection mural PVC
- D'un point lumineux au plafond,
- D'une hotte aspirante,
- D'une installation pour machine à laver,
- D'une fenêtre pavée de verre
- D'une bouche d'aération haute
- D'une hotte,
- De placards hauts



SALLE A MANGER / SEJOUR

Porte droite :

Le sol est recouvert d'un parquet en bon état d'usage,
Les murs est recouvert de peinture en bon état d'usage.
Le plafond est recouvert de peinture en bon état d'usage.

Cet espace est équipé :

- D'une porte fenêtre PVC ouvrante double vitrage donnant sur le balcon.
- D'un point lumineux plafonnier
- D'une bouche d'aération sur fenêtre
- D'un radiateur de chauffage,
- D'un disjoncteur et tableau de fusibles

PIECE

Pièce attenante porte gauche

Le sol est recouvert d'un parquet en état d'usage,
Les murs est recouvert de peinture en bon état d'usage.
Le plafond est recouvert de peinture en bon état d'usage,

Cet espace est équipé :

- D'un placard mural quatre portes coulissantes
- D'un point lumineux au plafond
- D'un radiateur de chauffage
- D'une fenêtre PVC ouvrantes double vitrage avec volets roulants

SALLE DE BAINS

Porte gauche, attenante

Le sol est recouvert d'un carrelage en bon état,
Les murs est recouvert de peinture en bon état.
Le plafond est recouvert de peinture en état d'usage.

Cette pièce est équipée :

- D'une vasque alimentée par un robinet, reposant sur meuble
- D'une baignoire avec système douche, avec protection murale carrelage en bon état
- D'un point lumineux plafonnier et latéral,
- D'un radiateur électrique
- D'une installation pour machine à laver
- D'une bouche d'aération haute



Telles sont mes constatations.

Et de tout ce que dessus, j'ai fait et dressé le présent procès-verbal de description pour servir et valoir ce que de droit.

Signature du Commissaire de Justice
Bertrand TRUTTMANN .

