



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.

Coin Cuisine

Le sol est recouvert de carrelage en bon état.

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture en bon état.

L'éclairage artificiel est assuré par un point lumineux au plafond.

La cuisine est équipée de divers mobiliers et électroménager en bon état.

Je note la présence en partie haute d'une ventilation.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.

Chambre 1

Le sol est recouvert de parquet flottant en bon état.

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture en bon état.

L'éclairage artificiel est assuré par un point lumineux au plafond.

L'éclairage naturel est assuré par une porte fenêtre à deux battants PVC, double vitrage en bon état.

Elle est pourvue d'un store enrouleur manuel en PVC en bon état.

La chambre est chauffée par un radiateur.

La porte d'accès à un battant est en bon état.



1.