


Cour

Au droit du mur de clôture, j'observe une zone végétalisée et engazonnée.

Au sein de la cour se trouve un ballon d'eau chaude de marque Thermor.











Les toitures sont composées de tuiles mécaniques qui semblent en bon état d'entretien.



PREMIER LOGEMENT

Au bout de la cour, j'accède, par le biais d'une baie vitrée coulissante, à un premier logement. L'ouvrant est en bon état structurel.



Je rencontre Monsieur Van Truong DANG. Je lui décline mes nom, prénom et qualité ainsi que l'objet de ma mission.

Je suis alors autorisé à pénétrer.

Il me déclare occuper le logement à titre gratuit et sans contrat de bail.

Le logement se compose d'une pièce à vivre munie d'un espace cuisine.

Depuis ce dernier, on accède à la chambre en partie droite.

En partie gauche se trouve la salle d'eau munie des toilettes.

Pièce à vivre

Le sol est carrelé et à l'état d'usage. J'observe néanmoins quelques fissurations éparses.

Les murs et le plafond sont peints et en bon état de structure. Une faïence compose la crédence au droit de l'espace cuisine.

L'éclairage naturel est assuré par une baie vitrée coulissante, ainsi que des briques de verre.

L'éclairage artificiel est quant à lui assuré par des spots lumineux.

Un ensemble de meubles hauts et des appareils électroménagers équipent cette pièce.






Chambre

Il s'agit d'une pièce borgne.

On y accède par le biais d'une porte en bois isoplane.

Le sol est carrelé et en bon état. Les murs et le plafond sont peints. Ils sont en bon état de structure.

Le chauffage est assuré par un radiateur électrique d'appoint.



Salle d'eau

On y accède par le biais d'une porte en bois isoplane.
Le sol carrelé est encrassé.
Les murs sont faïencés et bon état général.

Une fenêtre châssis en PVC se situe au sein de l'espace douche.

Cet espace comporte une cabine de douche un sèche-serviette mural électrique, une VMC un lave-mains et des toilettes double abattant.

